



**ASSUM**

Tus Metas son las Nuestras

# MÁSCARA DE SOLDAR

## TERMOPLÁSTICA DREIER



**DREIER**

### DESCRIPCIÓN

La máscara de soldar es un equipo de protección personal diseñado para proteger los ojos, el rostro y el cuello del soldador durante trabajos de soldadura. Su función principal es resguardar contra la radiación ultravioleta e infrarroja, las chispas y el calor generado durante el proceso.

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en material termoplástico de alta resistencia.
- Visor alzable de 2 x 4 1/4".
- Incluye vidrio transparente y oscuro grado 11.
- Arnés con ajuste tipo roca.

### RECOMENDACIONES

- Asegura un buen ajuste del arnés tipo roca antes de comenzar a soldar.
- Verifica que el visor (2 x 4 1/4") esté limpio y bien colocado.
- Usa siempre el vidrio oscuro grado 11 para protegerte de la radiación.
- No expongas la máscara a fuentes de calor directo fuera del uso operativo.
- Almacénala en un lugar seco, protegido de golpes y contaminantes.
- Complementa su uso con guantes de soldador y ropa de protección ignífuga.

---

### COLOR



---

### APLICACIONES



CONSTRUCCIÓN



METAL-  
MECÁNICA



MINERÍA



USO GENERAL